

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Оборудование и технология сварочного производства»

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Методические указания
к аудиторной контрольной работе
для студентов специальности 1-36 01 06
«Оборудование и технология сварочного производства»
заочной формы обучения

Могилев 2016

Одобрено кафедрой «Оборудование и технология сварочного производства» «15» марта 2016 г., протокол № 7.

Составитель: канд. техн. наук., доц. А. Н. Сеница

1 Целью преподавания дисциплины "САПР сварочного производства" является развитие у студентов специальности 1-36.01.06 «Оборудование и технология сварочного производства» представлений, знаний и умений по составу и возможностям современных систем автоматизированного проектирования (САПР), особенностям использования САПР в сварочном производстве.

2 Тематика контрольных работ согласовывается с разделами курса "САПР сварочного производства" и охватывает следующие вопросы:

- а) подробное рассмотрение вопросов ЕСТД и ЕСТПП;
- б) особенности использования прикладных программ для автоматизированного проектирования;
- в) последние достижения в области автоматизированного проектирования в сварочном производстве;
- г) основные сведения о технических средствах, используемых при автоматизированном проектировании.

Контрольная работа выполняется студентами на практическом занятии. На нем студент письменно отвечает на два вопроса, выдаваемых преподавателем. При этом разрешается пользоваться конспектом лекций, учебной литературой, интернетом.

3 Задание к аудиторной контрольной работе.

Задание состоит из двух вопросов. Варианты заданий и соответствующие им номера вопросов представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Задания к контрольной работе

Номер варианта по списку преподавателя	Первый вопрос	Второй вопрос	Номер варианта по списку преподавателя	Первый вопрос	Второй вопрос
1	1	21	26	26	11
2	2	22	27	27	12
3	3	23	28	28	13
4	4	24	29	29	14
5	5	25	30	30	15
6	6	26	31	31	16
7	7	27	32	32	17
8	8	28	33	33	18
9	9	29	34	34	19
10	10	30	35	35	20
11	11	31	36	36	21
12	12	32	37	37	22
13	13	33	38	38	23
14	14	34	39	39	24
15	15	35	40	40	25
16	16	36	41	1	26
17	17	37	42	2	27
18	18	38	43	3	28
19	19	39	44	4	29
20	20	40	45	5	30
21	21	6	46	6	31
22	22	7	47	7	32

Номер варианта по списку преподавателя	Первый вопрос	Второй вопрос	Номер варианта по списку преподавателя	Первый вопрос	Второй вопрос
23	23	8	48	8	33
24	24	9	49	9	34
25	25	10	50	10	35

Перечень вопросов, примеры ответов на вопросы, а также рекомендуемая литература приведены ниже.

Перечень вопросов.

1. Понятие проектирования, автоматизированного проектирования, САПР. Требования, предъявляемые к САПР.
2. Компоненты САПР и решаемые ими задачи.
3. Программный комплекс AutoCAD. Назначение, решаемые задачи, состав программного продукта.
4. Программный комплекс Unigraphics. Назначение, решаемые задачи, состав программного продукта.
5. Программный комплекс Pro/ENGINEER. Назначение, решаемые задачи, состав программного продукта.
6. Программный комплекс КОМПАС-3D. Назначение, решаемые задачи, состав программного продукта.
7. Программный комплекс SolidWorks. Назначение, решаемые задачи, состав программного продукта.
8. Векторные и растровые графические объекты. Основные форматы компьютерной графики.
9. SolidWorks. Порядок создания эскизов. Основные методы и команды.
10. SolidWorks. Порядок создания объёмной модели детали. Основные методы и команды.
11. SolidWorks. Порядок создания твердых тел сложной формы. Основные методы и команды.
12. SolidWorks. Порядок создания сборочных единиц. Условия сопряжения в сборке.
13. SolidWorks. Порядок создания и оформления чертежей. Основные методы и команды.
14. SolidWorks. Порядок создания спецификаций в чертежах с использованием модуля SWR-спецификация.
15. SolidWorks. Порядок создания объёмной модели детали с использованием модуля «Листовой металл».
16. SolidWorks. Порядок создания объёмной модели с использованием модуля «Сварная конструкция».
17. SolidWorks. Общие сведения о таблицах параметров. Примеры использования таблиц параметров в моделях деталей и сборок.
18. SolidWorks. Порядок создания трубопроводом методом маршрутизации с использованием модуля «Трубопроводы».
19. SolidWorks. Библиотека стандартных элементов. Автокрепежи.
20. Программный комплекс КОМПАС-3D. Проектирование металлоконструкций.
21. САПР роботизированных сварочных производственных систем ROBCAD.

Основные модули для контактной точечной сварки.

22. Понятия технологического процесса, операции, перехода, средств технологического оснащения в соответствии с ГОСТ 3.1109-85.

23. Виды технологических документов (документы общего и специального назначения) в соответствии с ГОСТ 3.1102-85.

24. Понятия единичного, типового, группового технологического процессов в соответствии с ГОСТ 3.1109-85. Классификация технологической документации по степени детализации описания технологического процесса в соответствии с ГОСТ 3.1109-85.

25. Система обозначения технологической документации в соответствии с ГОСТ 3.1201-85.

26. Служебные символы, порядок их использования в соответствии с ГОСТ 3.1118-82.

27. Проектирование текстового содержания операций и переходов сварки. Применение типовых формулировок текста в соответствии с ГОСТ 3.1705.

28. Правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации в соответствии с ГОСТ 3.1120-85.

29. Строки режимов сварки (дуговой, контактной, газовой) в операционных картах. Правила заполнения в соответствии с ГОСТ 3.1407-86.

30. Структура, организация и состав ЭВМ. Основные технические характеристики ЭВМ

31. Периферийные средства ЭВМ. Назначение и классификация.

32. Внешние запоминающие устройства. Классификация и основные технические характеристики.

33. Накопители на оптических дисках для однократной и многократной записи, основные сведения о конструкции.

34. Накопители на флэш-картах, основные сведения о конструкции.

35. Накопители на жестких магнитных дисках, основные сведения о конструкции.

36. Печатающие устройства. Классификация. Основные типы и их технические характеристики.

37. Особенности конструкций и технические характеристики матричных и струйных печатающих устройств.

38. Особенности конструкций и технические характеристики лазерных печатающих устройств.

39. Видеомониторы. Назначение, классификация и основные технические характеристики.

40. Назначение локальных вычислительных сетей. Особенности различных схем связывания компьютеров в сети.

Примеры ответов на вопросы

Вопрос 12. SolidWorks. Порядок создания сборочных единиц. Условия сопряжения в сборке.

Сборкой называется документ, в котором детали и другие сборки сопряжены друг с другом в единую конструкцию.

Общие правила построения сборок

Файл сборки в *SolidWorks* (расширение *.*SLDASM*) не содержит в себе описа-

ние геометрии деталей. Без полного комплекта составляющих деталей, сборок (узлов), типовых библиотечных элементов файл сборки является пустым объектом. Добавление компонента в сборку создает связь между ними. Изменения в компоненте сборки автоматически отражаются на сборке.

В общем случае сборочное изделие представляет собой многоуровневую древовидную структуру. Файл сборки, как и реальное изделие, может включать не только отдельные детали, а также и другие сборки (узлы). Уровень вложенности при этом не ограничен. Сборка изделия в *SolidWorks* выполняется в соответствии с принципом технологической декомпозиции: составляющие изделие узлы могут собираться обособленно от других элементов конструкции.

Реальный производственный процесс состоит из трех этапов:

1. Установка базовой детали или сборочной единицы.
2. Выбор и предварительная ориентация присоединяемой детали (сборочной единицы) относительно базовой.
3. Выполнение сопряжений, соединение.

Общий принцип создания сборочной модели по методу «снизу вверх» полностью соответствует указанному процессу сборки. Предварительно необходимо построить трехмерные модели деталей, а затем объединить их в единую конструкцию путем наложения ограничений на пространственное положение объектов.

При проектировании «сверху вниз» трехмерные модели деталей разрабатываются в контексте одной сборки на основе геометрических элементов других деталей. В соответствии с данным методом первоначально создаваемая сборка является исходной информацией для выполнения последующей детализации.

Комплексное использование обоих методов позволяет вести разработку отдельных элементов конструкции (деталей, сборочных единиц) в контексте уже созданной сборки (состоящей из готовых компонентов). При таком подходе значительно облегчается задание привязок элементов друг к другу и обеспечивается параметрическая связь между ними. Если размеры или положение одной из деталей изменяются, то все связанные с ней элементы модели будут также автоматически скорректированы.

Размещение компонентов в сборке

Основным способом размещения детали или узла в сборке является использование команды Вставить компоненты, расположенной на панели инструментов Сборки. После добавления к новому проекту первая деталь (сборка) автоматически приобретёт свойство Зафиксированный (отображается значком «ф» в Дереве конструирования). Для правильной ориентации компонентов в сборке по крайней мере один из ее компонентов должен быть зафиксирован — относительно него будут располагаться остальные компоненты сборки.

Чтобы зафиксировать или освободить компонент сборки, следует, выбрав компонент в графической области или в Дереве конструирования (*FeatureManager*), в контекстном меню (при нажатии правой кнопки мыши) активизировать команду* Зафиксировать или Освободить.

Также для компонентов в Дереве конструирования могут использоваться следующие префиксы: (-) недоопределен; (—) переопределен; (?) не решен. Отсутствие префикса означает, что положение компонента полностью определено.

Дерево конструирования (*FeatureManager*) кроме традиционных элементов (наименования сборки, папки Примечание, начальных плоскостей и Исходной точки) для сборок отображает следующие объекты:

- Компоненты сборки (узлы, отдельные детали, библиотечные элементы);
- Папку Сопряжения;
- Элементы сборки (вырезы или отверстия) и массивы компонентов.

Любой компонент можно развернуть или свернуть, чтобы просмотреть его подробное описание, нажав на знак рядом с именем компонента.

В сборке можно использовать один и тот же компонент несколько раз.

Сопряжения

После размещения деталей и узлов в сборке необходимо задать сопряжения между ними - геометрические взаимосвязи между компонентами сборки. При добавлении сопряжений следует определить допустимые направления линейного или вращательного движения компонентов. Последовательность, в которой добавляются сопряжения в группу, значения не имеет, все сопряжения решаются одновременно.

Для создания сопряжений необходимо активизировать команду Условия сопряжения на панели инструментов Сборки, выбрать сопрягаемые поверхности деталей, указать тип сопряжения.

Системой поддерживаются следующие типы сопряжений.

Совпадение — выбранные грани, плоскости и кромки (в комбинации друг с другом или с одной вершиной) разделяют одну и ту же бесконечную линию.

Параллельность - выбранные элементы одинаково направлены и находятся на постоянном расстоянии.

Перпендикулярность - выбранные элементы располагаются под углом 90° друг к другу.

Касательность - выбранные элементы касаются (как минимум один элемент должен быть цилиндрическим, коническим или сферическим).

Концентричность - выбранные элементы разделяют центральную точку*.

Расстояние - выбранные элементы расположены на указанном расстоянии.

Угол - выбранные элементы расположены под заданным углом.

Стандартные сопряжения применимы только для стандартных поверхностей (плоскость, цилиндр, конус и т.п.). а для более сложных требуется выравнивание относительно вспомогательной геометрии.

Все заданные сопряжения сборки указываются в Дереве сопряжения в разделе Сопряжения. Наименование каждого сопряжения включает имена участвующих в нем компонентов, например:

Концентрический 7.

Вопрос 25. Система обозначения технологической документации в соответствии с ГОСТ 3.1201-85

Для комплектов технологической документации (документов) и отдельных видов документов установлена следующая структура и длина кодового обозначения:

К. XXXXXXXX. XXXXX

Порядковый регистрационный номер

Код характеристики документации**Код организации-разработчика**

Для кодового обозначения документации следует применять арабские цифры от 0 до 9.

Порядковые регистрационные номера должны состоять из пяти цифр от 00001 до 99999.

В случае, если документация не подлежит обработке средствами вычислительной техники, передаче на другое предприятие (организацию), микрофильмированию, допускается не проставлять код организации-разработчика.

Структура и длина кода характеристики документации представлена на рисунке 1.




Рис. 1

Структура и длина кода характеристики документации

Коды компонентов структуры характеристики технологической документации присваивает разработчик в соответствии с таблицами 2-4.

Коды видов документации

Таблица 2

Код	Вид документации
01	Комплект технологической документации
02	Комплект документов технологического процесса (операции)
10	Маршрутная карт
20	Карта эскизов
25	Технологическая инструкция
40	Ведомость технологических документов
42	Ведомость оснастки
43	Ведомость материалов
44	Ведомость деталей (сборочных единиц) к типовому (групповому) технологическому процессу (операции)
46	Ведомость оборудования

Код	Вид документации
47	Ведомость специфицированных норм расхода материалов
48	Ведомость удельных норм расхода материалов
55	Карта типового (группового) технологического процесса
57	Карта типовой (групповой) технологической операции
60	Операционная карта
71	Ведомость применяемости
72	Ведомость операций
80	Ведомость держателей подшипников

Коды видов технологического процесса (операции) по организации

Таблица 3

Код	Вид технологического процесса (операции) по организации
0	Без указания
1	Единичный процесс (операция)
2	Типовой процесс (операция)
3	Групповой процесс (операция)

Код технического контроля и коды методов неразрушающего контроля

Таблица 4

Код	Вид технологического процесса по методу выполнения	Код	Вид технологического метода (наименование операции)
03	Технический контроль	76	акустический
		86	капиллярный
		78	магнитный
		79	оптический

Порядковые регистрационные номера присваиваются в пределах кода организации-разработчика и кода характеристики документации.

Пример обозначения технологического документа:

6010378.00014

60 - операционная карта;

1 - единичный технологический процесс;

03 - неразрушающий контроль;

93 - магнитный;

00014 - порядковый регистрационный номер операционной карты.

Задание состоит из двух вопросов. Варианты заданий и соответствующие им номера вопросов представлены в таблице 3.1.

Список литературы

- 1 Системы автоматизированного проектирования: учеб. пособие / Под ред. И. П. Норенкова. – М. Высш. шк. , 1986. – 359 с.
- 2 **Гавриш А.П.** Автоматизация технологической подготовки машиностроительного производства / А. П. Гавриш, А. И. Ефремов. – Киев: Техника, 1982. – 215 с.
- 3 **Павленко, В.В.** Автоматизация технологической подготовки сборочно-сварочного производства / В.В.Павленко, И.Д.Кутана. – Киев: Техника 1982. – 88 с.
- 4 **Петренко, А. И.** Основы автоматизации проектирования /А. И. Петренко. – Киев: Техника, 1983. – 295 с.
- 5 **Русак, И. М.** Технические средства ПЭВМ / И.М.Русак, В.П.Луговский. – Минск, Выш. шк., 1996. – 504 с.
- 6 **Дементьев, Ю. В.** САПР в автомобиле- и тракторостроении: учебник / Ю. В. Дементьев, Ю. С. Щетинин; под общ. ред. В. М. Ширипова. – М.: Академия, 2004. – 244 с.
- 7 **Тихомиров, В. Г.** САПР роботизированных сварочных производственных систем: анализ, состояние и перспективы развития (обзор) /Тихомиров В. Г. // Сварочное производство. – 1994. – № 11. – С. 29–34.
- 8 Компьютерное проектирование и подготовка производства сварных конструкций: учеб. пособие для вузов / С. А. Куркин [и др.]; под ред. С. А. Куркина, В. М. Хохлова. – М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. – 464 с.
- 9 **Дударева, Н. Ю.** Самоучитель SolidWorks 2006 /Дударева. Н. Ю. – СПб.: БХВ – Петербург, 2006. — 336 с.: ил.
- 10 SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в инженерной практике / А. А. Алямовский [и др.]. – СПб. : БХВ–Петербург, 2008. – 1040 с.
- 11 **Потемкин, А.** Компас – 3D V9 Plus. Практическое руководство /Потемкин А.. М.: Лори, 2005. – 283 с.
- 12 **Самсонов, В.В.** Автоматизация конструкторских работ в среде Компас – 3D: уч. Пособие / В. В. Самсонов, Г. А. Красильникова. – М.: Академия, 2008. – 224 с.
- 13 **Малюх, В. Н.** Введение в современные САПР : курс лекций / В. Н. Малюх. – М. : ДМК Пресс, 2010. – 192 с.
- 14 **Кондаков, А. И.** САПР технологических процессов : учебник для вузов / А. И. Кондаков. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. – 272 с
- 15 **Норенков, И. П.** Основы автоматизированного проектирования: учебник для вузов / И. П. Норенков — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. – 430 с.